

IBM

IBM BladeCenter 8677 - Rack - einbaufähig - 7U - Stromversorgung Hot-Plug - Stealth Black



IBM BladeCenter bietet die herausragende Leistung und Verwaltungsfähigkeit. IT-Manager profitieren von einer effizienten Infrastruktur, mit der Sie Ressourcen optimal nutzen, die Produktivität maximieren und die Kosten der IT-Verwaltung minimieren: Mit IBM BladeCenter haben Sie Ihre IT im Griff.

Produktbeschreibung	IBM BladeCenter 8677 - Rack - einbaufähig - 7U
Formfaktor	Rack - einbaufähig - 7U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 71.1 cm x 30.4 cm
Gewicht	47 kg
Farbe	Stealth Black
Integrierte Peripheriegeräte	Diskettenlaufwerk, DVD-ROM-Laufwerk, Fernverwaltungsadapter
E/A-Anschlüsse	1 x Tastatur - generisch 1 x Maus - generisch 1 x Display / Video - VGA 1 x USB 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 1 x Verwaltung
Anz. installierte Lüfter	2
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Eingebaut
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie



Allgemein

Formfaktor	Rack - einbaufähig - 7U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	14
Integrierte Peripheriegeräte	Diskettenlaufwerk, DVD-ROM-Laufwerk, Fernverwaltungsadapter
Breite	44.4 cm
Tiefe	71.1 cm
Höhe	30.4 cm
Gewicht	47 kg
Farbe	Stealth Black

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	14 (14) x Hot-Swap
Schnittstellen	1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Verschiedenes

Produktzertifizierungen	CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, ISO 9241-3, ISO 9241-8, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CB
-------------------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Eingebaut
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	4
Leistung (pro Einheit)	2000 Watt

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

* Techdata is not responsible for the errors in the documentation of products